

Topic:	Update / Anleitung	27.11.2020 15:49:00		
TERRIS IWR 282 "1A33 – Fix Update Loop" – by – DTM				
Update-Prozedur_IWR282_1A333_AL-SL-Fix.doc				
PUNKT NO	Beschreibung	Info		
INFO	Die nachfolgende Beschreibung dient der Durchführung des Soft- wareupdates "1A33" für IWR 282, welche in einer Endlosschleife des Installationsassistenten -verursacht durch das Softwareupdate 1A32- hängen.			
INFO	Es gibt zwei Varianten, wie das Update installiert werden kann. Die nachfolgenden Schritte skizzieren die Varianten.			
	Sofern die App UNDOK bereits auf einem Smartphone verwendet wird, ist Variante der Zuverlässigkeit wegen vorzuziehen.			
11	Variante 1			
	 Das Gerät startet mit dem Einrichtungsassistenten. Führen Sie diesen inklusive der Anmeldung in Ihrem Netzwerk komplett durch bis die Meldung erscheint "Einrichtungsassistent abgeschlossen". Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter "ON/OFF" aus. Warten Sie eine halbe Minute. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein und warten Sie bis die Ab- frage zum Einrichtungsassistent erneut erscheint. Machen Sie dann nichts (keine Tasten etc. drücken) und warten Sie bis folgende Meldung erscheint. 			
1.2.	Software-Upgrade Neue Version 2.12.27c.EX74 Zum Update neu starten?			











2.1.	<u>Variante 2</u>	
	Das Gerät startet mit dem Einrichtungsassistenten. Führen Sie diesen inklusive der Anmeldung in Ihrem Netzwerk komplett durch bis die Meldung erscheint "Einrichtungsassistent abgeschlossen". Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter "ON/OFF" aus. Warten Sie eine halbe Minute. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein und warten Sie bis die Ab- frage zum Einrichtungsassistent erneut erscheint.	
2.2.	Öffnen Sie dann die App UNDOK (Siehe Bedienungsanleitung IWR 282), mit einem Smartphon, welches sich im selben Netzwerk be- findet.	
2.3.	Wählen Sie in der UNDOK App den Punkt für die Updatesuche (Pfeil untern rechts): 1924 Image: Comparison of the state of the sta	



15:20 & Image: margin with the second se
← Software aktualisieren O
Audiosysteme werden während eines Updates nicht in UNDOK angezeigt. Bitte schalten Sie das Audiosystem während des Updates nicht aus.
ir-mmi-FS2026-0500-0296_V2.9.10c.EX62921-1 A12
🚫 Kein Update gefunden.
IWR 261 - Küche
ir-mmi-FS2026-0500-0296_V2.9.10c.EX62921-1 A9
🔗 Kein Update gefunden.
IWR 282 - Daniela
ir-mmi-FS2026-0500-0612_V2.12.27c.EX74001- 1A31
⊘ Kein Update gefunden.
HWR 282 0022616057b8
ir-mmi-FS2026-0500-0612_V2.12.27c.EX7400- 1A32
Empfohlenes Update: 2.12.27c.EX74001-1A33
MP Candidate
ALLE AKTUALISIEREN



2.5.	Betätigen Sie die Schaltfläche "Alle aktualisieren"	
	Folgende Meldung erscheint.	
	15:20 🖬 🔹 💀 🔹 🎕 🏹 🔐 81% 💼	
	← Software aktualisieren ◯	
	Audiosysteme werden während eines Updates nicht in UNDOK angezeigt. Bitte schalten Sie das Audiosystem während des Updates nicht aus.	
	ir-mmi-FS2026-0500-0296_V2.9.10c.EX62921-1 A12	
	Audiosysteme werden während eines Updates nicht in UNDOK angezeigt. Bitte schalten Sie das Audiosystem während des Updates nicht aus.	
	SOFTWARE AKTUALISIEREN	
	Kein Update gefunden.	
	IWR 282 0022616057b8	
	ir-mmi-FS2026-0500-0612_V2.12.27c.EX74001-	
	(f) Empfohlenes Update: 2.12.27c.EX74001-1A33	
	MP Candidate	
	ALLE AKTUALISIEREN	
2.6.	Wählen Sie hier "Software aktualisieren" Es finden im Laufe des Updates mehrere Neustarts statt: 1. Nach Start des Updates startet das IWR 282 neu und lädt	
	 ale neue Software nerunter Nach Bestätigung zur Durchführung des Updates startet das IWR 282 erneut und spielt die neue Software auf Das Gerät startet anschließend erneut. 	



2.7.	Der Status des Updates wird während des Updates angezeig	t
	15-21 回 北 祠 。 (前 奈 川 90% 章	
	C Software aktualisieren	
	Audiosysteme werden während eines Updates nicht in UNDOK angezeigt. Bitte schalten Sie das Audiosystem während des Updates nicht aus.	
	11-11111-1-32020-00300-0030_v2.0.13.EX31207-4K C2	
	🛇 Kein Update gefunden.	
	IWR 261 - Arbeitszimmer	
	ir-mmi-FS2026-0500-0296_V2.9.10c.EX62921-1 A12	
	🔗 Kein Update gefunden.	
	IWR 261 - Küche	
	ir-mmi-FS2026-0500-0296_V2.9.10c.EX62921-1	
	Kein Update gefunden.	
	IWR 282 - Daniela	
	ir-mmi-FS2026-0500-0612_V2.12.27c.EX74001-	
	Kein Update gefunden.	
	IWR 282 0022616057b8	
	C Aktualisierungsfortschritt : 30%	
	C	
	< 0	
2.8.	Sofern keine Verbindung zum Netzwerk besteht (z. B. nach R auf Werkseinstellung) erscheint nach vollständigem Update der Einrichtungsassistent.	eset etzt
l	Diesen durchlaufen Sie erneut bis zum Ende. Nach der Erfolgsmeldung bestätigen Sie erneut mit OK	
	Das Gerät sollte wieder einwandfrei funktionieren.	
	Ende Variante 2	